




Vertikal offset i Trimble Access (Lathund gjord i TSC3, Access 2017.00)

Gå in i generell mätning och Inmätning av punkter, välj Option.

Bocka i rutan för "Välj till vertikal offset".



När rutan är ibockad får man en extra ruta i Inmätning av punkter. Välj om du vill ha en offset upp eller ner.



Valet läggs till i rutan och man kan trycka på mätning.





Här nedan är det inmätt en punkt utan offset, en punkt med Ner och en punkt med Upp.

Namn (Nr)	Nordlig (x)	Östlig (y)	Höjd Pu
+ 1	6392456.910	146129.987	19.806
+ 2	6392456.912	146129.987	9.806
+ 3	6392456.918	146129.986	29.805

RTK H:0.005m V:0.006m ✓

Esc Visa Editera Option Detaljer